

工事に関する質問への回答書

2023年 7月 18日

入札予定者 各位

横浜川崎国際港湾株式会社

工事件名： (本牧)D5ターミナル電気施設整備工事

上記工事に関する質問がありましたので次のとおり回答します。

	質 問	回 答
1	「マンホール据付工事を経験していること」とありますが、内径1200×1200程度のハンドホールもマンホール据付としての実績に含まれるのでしょうか。また、マンホールの実績となる大きさをご教示ください。	「マンホール据付工事を経験していること」の主旨は、本工事の電気設備に係る工事において、一部、土木工事の施工が必要になる箇所が含まれているため経験の有無を確認するものです。 従って、ハンドホールの据付実績もマンホールの据付実績として含みます。 マンホールまたはハンドホール等の大きさについては、特に指定していませんが、マンホールまたはハンドホール等の据付工事と同等程度の土木工事が施工できるという観点で実績をお示しください。
2	①図番α4-21について 既設のインターフェース盤L4(特高)、L5(D4)の改修は、ソフトウェアの改修と考えてよろしいでしょうか。L6(D1)のソフトウェアについても、併せて改修が必要との認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
3	②図版α4-21について 既設のインターフェース盤L4(特高)、L5(D4)、L6(D1)の改修に関し、予備品として通信カードは必要でしょうか？	必要です。
4	③現地試験について 既設D-4、D-1は運用中の設備のため、改修後の電力監視装置との対向試験は工場での模擬試験とさせていただいてよろしいでしょうか。	現地試験と同等の試験結果が得られる試験方法であれば問題ありません。